

Elenco Rischi Generali

Processo	Luogo	Pericolo	LR	G	P	Note
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Sulla pavimentazione potrebbe verificarsi la formazione di chiazze d'olio dovuto a rotture accidentali di impianti / attrezzature.
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con parti di attrezzature, impianto, che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Caduta materiali dall'alto	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di caduta accidentale di materiale durante l'attività considerata.
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Chimico (salute) - Contatto cutaneo/ingestione	L4	G2	P1	Rischio associato al contatto accidentale con lubrificante utilizzato durante la lavorazione del metallo e/o olio. Gli addetti utilizzano i dispositivi di protezione individuale. Dalla valutazione effettuata emerge un rischio chimico IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Chimico (sicurezza) - Incidente	L4	G2	P1	Rischio associato a rotture accidentali di impianto e/o sversamenti di olio. Il rischio chimico è valutato BASSO per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate nell'area considerata. Gli addetti non effettuano nessun intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Ergonomia e movimentazione manuale	L4	G2	P1	Rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico e patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari associato alla movimentazione manuale di attrezzi e materiale in genere.
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Illuminazione	L5	G1	P1	Rischio di affaticamento visivo associato alla possibilità di operare con illuminazione carente rispetto al tipo di attività da svolgere.
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Meccanico - Elementi in movimento	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con organi in movimento delle attrezzature utilizzate nell'area considerata
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Meccanico - Proiezione materiale	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibile proiezione di materiale ferroso durante l'attività considerata.
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio di tagli, contusioni, ecc... associato all'utilizzo cacciaviti ed attrezzi manuali.
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Microclima nel luogo di lavoro	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di operare in condizioni microclimatiche avverse in funzione del tipo di attività da svolgere.
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione	L4	G1	P2	Rischio associato alla possibile taglio, lacerazione con componenti di impianto / attrezzature che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie di metallo con conseguente rischio di tetano.

Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Rumore	L4	G1	P2	Rischio di ipoacusia e danni per le cellule cigliate associato al rumore. Gli addetti non effettuano attività rumorose per un periodo di tempo prolungato; sono presenti otoprotettori da utilizzare in caso di necessità. Verrà effettuata una valutazione strumentale al fine di confermare il livello di rischio che comunque considerandolo il tempo di esposizione e l'utilizzo corretto dei DPI può considerarsi trascurabile.
Attività del docente all'interno del laboratorio tecnico pratico di autoriparazione.	Laboratorio autoriparatori 1/2	^ Vibrazioni	L4	G1	P2	Rischio di lombagie e traumi del rachide associato alle vibrazioni trasmesse all'avanbraccio. Gli addetti potrebbero utilizzare saltuariamente avvitatori, trapani, ecc.... L'utilizzo risulta essere saltuario; verrà effettuata una valutazione strumentale al fine di confermare il livello di rischio che considerandolo i tempi di esposizione così ristretti può considerarsi trascurabile.
Attività di gestione magazzini vari	Magazzino Utensili / Attrezzi	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Sulla pavimentazione potrebbe verificarsi la presenza di materiale temporaneamente depositato a terra.
Attività di gestione magazzini vari	Magazzino Utensili / Attrezzi	^ Caduta dall'alto	L4	G2	P1	Rischio associato al prelievo del materiale depositato sugli scaffali più alti. Gli addetti utilizzano scaletta per l'attività considerata.
Attività di gestione magazzini vari	Magazzino Utensili / Attrezzi	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di materiale dalle scaffalature più alte.
Attività di gestione magazzini vari	Magazzino Utensili / Attrezzi	^ Illuminazione	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di operare con illuminazione carente.

^ Incendio gestione emergenze

L5

G1 P1

Rischio associato a possibili situazioni di emergenza derivante da incendio. Il datore di lavoro ha nominato la squadra addetti antincendio e di primo soccorso che risultano aver effettuato corso di formazione specifico. Le attrezzature e sistemi antincendio vengono sottoposti a manutenzione periodica da parte di azienda esterna specializzata.